



- ① Zugspindel m. Mutter
M16/M17
- ② Reduzierung
- ③ Injektoren - Dichtsitzfräser
- ④ Injektoren - Nuss
- ⑤ Abstützung Traverse 115 mm
- ⑥ Abstützung Traverse 140 mm
- ⑦ Ausblasstift M10
- ⑧ Traverse
- ⑨ Reduzierung M10/M8